




RZUT DACHU  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100



ZP - złącze kontrolne instalowane na wys. ok 0,2-0,5m



Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel,fax,(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku <b>4</b>	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1 38-500 Sanok	Adres budowy Wielorodzinny Budynek Mieszkalny ul. Młynarska 49 38-500 Sanok
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	-----		Rodzaj projektu INWENTARYZACJA	
				Tytuł rysunku RZUT DACHU	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: lipiec 2016r.	